




تعمیرگاه مرکزی اسکناس
تعمیرات تخصصی با مجوز رسمی



* 5 4 2 1 5 *

شماره: ۵۴۲۱۵



تاریخ: ۹۹/۱۰/۰۹ - ۱۹:۳۲

جناب آقای محسن مسعودی تماس: ۰۹۱۵۱۰۰۲۰۰۱

نوع و مدل: BMW X5 پلاک: ایران-11 - 12-ب-365

شاسی: XAE5421R34 موتور: 215XXY4512

کیلومتر: ۱۳۴۷۰۰ سوخت: سه چهارم

ایراد گزارش شده: سرویس دوره ای
توضیحات: نیاز به کارواش، آینه شکسته

لوازم همراه: جعبه آچار، جعبه کمک های اولیه گارانتی: فاقد گارانتی و بیمه

موعد تحویل: ۹۹/۱۰/۱۲

بیعانه: ۰

توجه:

قبل از مراجعه برای تحویل گرفتن خودرو خود از آماده بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

از تحویل وسایل شخصی و ارزشمند خود به تعمیرگاه اکیدا خودداری کنید.

در صورت عدم وجود لوازم بدکی و طولانی شدن تعمیر، مسئولیتی متوجه این واحد نمی باشد.



* 5 4 2 1 5 *

۹۹/۱۰/۰۹ - ۱۹:۳۲

مشتری: جناب آقای محسن مسعودی

نشانی: مطهری جنوبی ۵۷، پلاک ۱۵۴، واحد ۱۵

نوع و مدل: BMW X5

پلاک: ایران-11 - 12-ب-365

شماره شاسی: XAE5421R34

شماره موتور: 215XXY4512

کیلومتر: ۱۳۴۷۰۰

سوخت: سه چهارم

ایراد: سرویس دوره ای

لوازم همراه: جعبه آچار، جعبه کمک های اولیه

توضیحات: نیاز به کارواش، آینه شکسته

بیعانه: ۰